

あなたの工場 深呼吸 できますか？

貴社のミストコレクターは仕事をしていますか？？

【吐出口からの風量が弱い、ミストを吸っていない・・・等】

考えられる原因は・・・

メンテナンス不足による「詰まり」です。

【無 料】

ONIKAZE HVS、SMG、SMXの簡易点検を実施します！

ONIKAZE[®]
SMART MIST MAGIC[®] R



ONIKAZE[®]
Heavy Smoker



ONIKAZE[®]
SMART MIST XERO



①吐出口の風速測定（風量へ換算）

②外観清掃

※簡易点検後、報告書をご提出させていただきます。

※風速測定は一部オプション品が付いている場合、実施出来ません。

株式会社赤松電機製作所

〒537-0001 大阪市東成区深江北1丁目17番24号
TEL (06) 6975-2821 (代表) FAX (06) 6974-1091
<https://www.akamatsudenki.co.jp>

お問い合わせは

Machinery&Tools



矢代工機株式会社

〒959-1277 新潟県燕市物流センター1-16
TEL.0256-63-7373 FAX.0256-64-2264
<https://yashirokoki.com>